

N° de dossier GCA : 877510

Date de l'enquête : 04/08/2023

Heure : 10:00

Technicien : HERCHUEL David

Nombre de contrôles : 1

Motif de non réalisation :

I. Informations générales

1. Adresse de la visite

N° : 12 Voie : RUE PIERRE JOIGNEAUX

Complément adresse :

CP : 21200

Commune : BEAUNE

Référence cadastrale : Section : AL N° parcelle : 0049

Coordonnées GPS :

Lambert Zone :

Degrés décimaux :

X :

Y :

Latitude :

Longitude :

2. Noms, prénoms et téléphones

Nom : BIDAULT/BOULA MICHELINE/MARIE CHRISTINE

Téléphone : 06 27 39 65 93

CI : 0332205430245301

@ Email de contact : mc.boula@gmail.com

Situation immobilière : ☒ propriétaire ☐ locataire ☐ intermédiaire ☐ copropriété

Si locataire ou intermédiaire, informations sur propriétaire :

Coordonnées de facturation :

Nom : BIDAULT/BOULA MICHELINE/MARIE CHRISTINE

Nom :

Adresse: 12 RUE PIERRE JOIGNEAUX

Adresse:

Lieudit :

Commune : 21200 BEAUNE

Commune :

☎ : 0380224815

☎ :

3. Autres informations

Type de logement : ☒ habitat individuel ☐ appartement ☐ immeuble collectif ☐ autre :Assainissement autonome : ☐ oui ☒ nonType de réseau : ☒ unitaire ☐ séparatif

Autres observations (particularités réseau, présence effluents non domestiques, ...) :

4. Constat de l'enquête

☒ CONFORME☐ NON CONFORME

II. Raccordement

Regard EU :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Emplacement :	Sur chaussée	
Accessible :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Dimensions regard :	cm x cm	
Profondeur :	cm	Etat : Bon
Présence cunette :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Conformité :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LDD, particularités, ...) :		
Regard EP :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Emplacement :		
Accessible :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Dimensions regard :	cm x cm	
Profondeur :	cm	Etat :
Présence cunette :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Conformité :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LDD, particularités, ...) :		
Effluents assimilés domestiques :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Effluents non domestiques :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non

III. Eaux usées

Raccordement :	<input type="checkbox"/> sur regard	<input checked="" type="checkbox"/> sur tronçon
Dispositif anti-reflux :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Nécessaire ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Etat du dispositif :		
Dispositif anti-odeurs :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non (siphon disconnecteur)

Equipement	Présence	Nombre	Raccordement au réseau
WC	oui	1	unitaire
Présence d'un Sani broyeur	non		
Salle de bain	oui	1	unitaire
Salle d'eau			
Lavabo			
Lave-mains			
Evier	oui	2	unitaire
Lave-linge	oui	1	unitaire
Lave-vaisselle			
Chaudière			
Siphon de sol			
Fosse septique			
Puisard			
Système de relevage			
Autre			

Observations :			
Locaux et branchements en contrebas :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	
Existence d'un événement (ventilation haute) :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> non vu
Si oui, diamètre suffisant :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	

Qualité de l'écoulement :	bon	Passe par une parcelle voisine ?	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Etat général du réseau :	bon			

IV. Eaux pluviales

Raccordement :	<input type="checkbox"/> sur regard	<input type="checkbox"/> sur tronçon	<input checked="" type="checkbox"/> Autre : au sol
Dispositif anti-reflux :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	
Accessible ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
Etat du dispositif :			

Equipement	Présence	Nombre	Raccordement au réseau	Regard en pied de gouttière
Gouttière avant / rue	oui	1	puits perdu	
Gouttière arrière / rue				
Gouttière gauche / rue	oui	2	au sol	
Gouttière droite / rue	oui	1	puits perdu	
Dépendance				
Bâtiment				
Caniveau-grille				
Siphon de sol	oui	1	puits perdu	
Descente garage				
Puisard				
Système de relevage				
Grille				
Autre :	oui			

Observations :	1 gouttière au centre au sol
----------------	------------------------------

Locaux et branchements en contrebas :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	
Existence d'un évent (ventilation haute) :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> non vu
Si oui, diamètre suffisant :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	

Surface active :	
------------------	--

I. Conclusion

Constat d'enquête :	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Non Conforme	<input type="checkbox"/> Avec réserve
---------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

1. Anomalies constatées

- Ce compte rendu porte sur les constatations visuelles des évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales que le propriétaire de l'habitation a indiquées lors du constat et qui figurent sur le schéma joint. Il appartient au propriétaire de vérifier l'exhaustivité de ces évacuations et indications. En l'absence d'une prestation de passage caméra (en option), l'indication de l'absence ou la présence de tous ouvrages enterrés ou non apparents (fosse septique, puisard,...) sur le rapport a lieu sur déclaration du propriétaire. La responsabilité de VEOLIA EAU ne pourra être recherchée quant à la conformité ou non d'autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport dans la mesure où elles n'ont pu être contrôlées.

- En cas de modification de l'installation d'assainissement postérieure à la date de l'enquête indiquée sur le présent rapport, un nouveau contrôle à la charge du propriétaire devra obligatoirement être réalisé.

2. Constat


Réalisation d'un croquis de l'installation :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Méthode de contrôle :	<input checked="" type="checkbox"/> colorants	<input checked="" type="checkbox"/> fumigène <input checked="" type="checkbox"/> visuel <input type="checkbox"/> sonore
Toutes les pièces de la propriété ont-elles été accessibles :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> ne sait pas <input type="checkbox"/> contrôle partiel
Si non, lesquelles :		
Autres observations :		
Ce croquis ne peut être exhaustif et ne peut remplacer les plans en possession du propriétaire de l'habitation. Les données indiquées correspondent à celles communiquées par le propriétaire ou déduites à partir d'éléments visibles sur place.		

II. Travaux de mise en conformité et signatures

Recommandations :
- Une installation d'assainissement devrait disposer d'un clapet anti reflux sur le branchement des eaux usées (et/ou) des eaux pluviales conformément à l'article N° 44 du règlement du service sanitaire départemental.
Ce dispositif implanté dans les règles de l'art et entretenu de manière régulière permet d'éviter les retours d'effluents liés à une éventuelle mise en charge du réseau d'assainissement.
Le maître d'ouvrage des réseaux d'assainissement et son exploitant ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences d'une mise en charge des collecteurs publics en cas d'absence ou de mauvais fonctionnement de cet équipement.
Délai de travaux : 0 mois
Commentaires :

Signatures :


VEOLIA EAU - CGE
Territoire Bourgogne Centre
15, rue Jean-François Champollion
CS 50017
21201 BEAUNE CEDEX



Croquis des installations :

SCHEMA DE L'INSTALLATION

Ce schéma de principe ne garantit pas l'emplacement précis des ouvrages et des canalisations



Succession Bidault/Boula marie
Christine 6 rue de la doloire beaune
mc.boula@gmail.com 06.27.39.65.93

Eaux usées ———
Eaux pluviales ———
Eaux usées et pluviales ———

EU Regard eaux usées
EP Regard eaux pluviales
EP EU Regards eaux usées + eaux pluviales

● Descente de gouttière
BR Boîte de raccordement EU

Territoire Bourgogne Centre
15 rue J-F Champollion
21200 Beaune
09.69.32.34.58

Propriétaire : **Bidault micheline**
Adresse : **12 rue pierre joigneaux beaune 03.80.22.48.15**
N° Parcelle : **49** N° Section : **AL**
Agent : **Nom de l'agent**

N° dossier GCA : **877510**

Date :

