

**Etat retour**Beaune
53 ROUTE DE POMMARD,
21200, BEAUNE, France**Détails du véhicule**

Plaque d'immat.	FX-382-GY	Numéro de contrat	2099934313
Numéro d'unit	3138270	Client	FRANCOIS PARENT
Modèle	12M3 CRO RS		
Carburant	DIESEL		

Détails du contrat

Station retour	Beaune	Kms départ	43339
Date retour	07.09.2022 15:57	Kms au retour	43541
Date de retour	07.09.2022 15:57	Kms parcourus	202
Date départ	06.09.2022 16:23		

Niveau Carburant

Niveau du réservoir 8/8

Equipements Spéciaux

SECURITY DEVICES - Returned (FX-382-GY)

Options Véhicule

NO




Etat retour

Beaune
53 ROUTE DE POMMARD,
21200, BEAUNE, France

Pannes techniques

NON

Etat du véhicule



Ancien dommage

- 1) Angle AR D (V.U) - Déformé
- 2) Capot - Déformé
- 3) Pare Brise - Impact -10mm

Nouveau dommage

Notes Accident

Avez-vous subi un dommage ?	NON
Avez-vous un constat impliquant un type	NON

Europcar

Etat retour

Beaune
53 ROUTE DE POMMARD,
21200, BEAUNE, France

Photos dommage

Statements of vehicle return

Par ces signatures, les deux parties confirment la description de l'état du véhicule loué.

Date

07.09.2022 15:58



Signature client



Signature de l'agent de la station

